









Кронштейн АТС Пикколо Макс-2





A	B	C	D	E	H
					
Кронштейн 4 шт.	Уголок 8 шт.	Удлинитель 4 шт.	Болт М8х40 8 шт.	Гайка М8 12 шт.	Винт М8х40 4 шт.





КРОНШТЕЙННЫ АТС






СХЕМА СБОРКИ

Кронштейн АТС Пикколо

A	B	C	D
			
Кронштейн 4 шт.	Уголок 8 шт.	Болт М8х20 8 шт.	Гайка М8 8 шт.



Кронштейн АТС Пикколо Макси

A	B	C	D	E
				
Кронштейн 4 шт.	Уголок 8 шт.	Юбка 4 шт.	Болт М8х20 8 шт.	Гайка М8 8 шт.

